




PROTOKOLL FÖR GRUNDVATTENRÖR

Mätpunktens ID: 19GV01G
Företag: Rör installerat av Geoveta 2019

Ök rör [m]: 62,345
Markyta 62,345
Spetsnivå: 55,345
Gw-nivå: _____
Funktionskontrolls resultat*: _____
Kommentar: _____

Rita upp röret enligt exempel nedan :



* se kriterier på nästa sida

PROTOKOLL FÖR GRUNDVATTENRÖR


[illegible]



PROTOKOLL FÖR GRUNDVATTENRÖR

Mätpunktens ID: 22T10
Företag: Rör installerat av Tyrens 2022
Ök rör [m]: 61,208
Markyta 61,278
Spetsnivå: 58,908
Gw-nivå: _____
Funktionskontrolls resultat*: _____
Kommentar: _____

Rita upp röret enligt exempel nedan :



* se kriterier på nästa sida

PROTOKOLL FÖR GRUNDVATTENRÖR

[illegible]




PROTOKOLL FÖR GRUNDVATTENRÖR

Rita upp röret enligt exempel nedan :

Mätpunktens ID: 24W07G
Företag: Rör installerat av WSP Markmiljö 2024-12-17
Ök rör [m]: 56,87
Markyta 56,929
Spetsnivå: 41,37
Diameter rör: 2" tvättat stålrör
Funktionskontrolls resultat*: OK utförd 250811
Kommentar:

* se kriterier på nästa sida



PROTOKOLL FÖR GRUNDVATTENRÖR

[illegible]